


1. Nie analizowano szczegółowo przebiegu instalacji/konstrukcji nadziemnych i podziemnych.
2. Rzędne punktów badawczych ustalono przy pomocy niwelacji technicznej na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej udostępnionej przez Zamawiającego.
3. Granice warstw geotechnicznych i morfologię terenu interpolowano między otworami badawczymi z uwzględnieniem wpływu procesów geologicznych na geometrię warstw.
4. Punktowy charakter badań dopuszcza większe różnicowanie modelu budowy geologicznej i morfologii terenu.
5. Na etapie wykonawczym zaleca się sprawdzenie zgodności warunków gruntowo-wodnych z przyjętymi w projekcie w konsultacji z uprawnionym geologiem inżynierskim i geotechnikiem.

| | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--------------------------------|
|  www.geo-prospekt.pl | | | GEO-PROSPEKT Paweł Stępczak Wolomin ul. Kazimierza Wielkiego 6/43 | | Zał.Nr 2.1 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4130W ul. 3-go Maja Izabelin - Laski | | Skala 1: $\frac{2000}{100}$ |
| | | | Przekrój geotechniczny ul. 3-go Maja (droga nr 4130W) | | |
| Opracował | Data | Opracowanie przekroju | | | |
| | 12.2015 | mgr Paweł Stępczak upr. geol. nr XI-067/MAZ | | | |